Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:	**Főkert NZRt**
Helység:	Budapest 3. Kerület
Terület:	Szentendrei út
Fa kódja:	03SZE121028 (85)
Fafaj (latin)	*Fraxinus excelsior*
Fafaj (magyar)	Magas kőris
Fa magasság:	12 m
Törzs magasság:	4 m
Törzs átmérő 1 m-en:	47 cm
Törzskerület 1 m-en:	148 cm
Korona átmérő:	7 m
Vizsgálat ideje:	2017. április 25., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregleválás található.

A törzsön beforrt sebek láthatók.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A műszeres vizsgálat értékelése

Réteg magassága:	*100 cm*
Átmérő 1:	*42 cm*
Átmérő 2:	*45 cm*
Törzskerület:	*140 cm*



A vizsgált magasságban a tomogram kis kiterjedésű, a keresztmetszet kisebb, mint 30%-át érintő, centrális elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 2

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***31,25%***

Kezelési javaslat:

ÁPOLÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: *1 év*

Felvételező: *Szaller Vilmos*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **Főkert NZRt**

Helység:	Budapest 3. Kerület
Terület:	Szentendrei út
Fa kódja:	03SZE121030 (87)
Fafaj (latin)	*Fraxinus excelsior*
Fafaj (magyar)	Magas kőris
Fa magasság:	14 m
Törzs magasság:	3 m
Törzs átmérő 1 m-en:	58 cm
Törzskerület 1 m-en:	182 cm
Korona átmérő:	12 m
Vizsgálat ideje:	2017. április 25., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült.

A földfelszínen fojtógyökér látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzsön beforrt sebek láthatók.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap korhadt, odvas.

Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A korna 40%-a elhalt.

A műszeres vizsgálat értékelése

Réteg magassága:	*20 cm*
Átmérő 1:	*64 cm*
Átmérő 2:	*74 cm*
Törzskerület:	*225 cm*



A vizsgált magasságban a tomogram kis kiterjedésű, a keresztmetszet kevesebb, mint 30%-át érintő, közel szimmetrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 2

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***37,50%***

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: *1 év*

Felvételező: *Szaller Vilmos*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **Főkert NZRt**

Helység:	Budapest 3. Kerület
Terület:	Szentendrei út
Fa kódja:	03SZE122011 (63)
Fafaj (latin)	*Betula pendula*
Fafaj (magyar)	Bibircses nyír
Fa magasság:	7 m
Törzs magasság:	2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	20 cm
Törzskerület 1 m-en:	63 cm
Korona átmérő:	5 m
Vizsgálat ideje:	2017. április 25., kedd

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jeleritősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült.

A korona csonkolt, torz habitusú.

Nem szakmai gallyazás nyomai láthatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***37,50%***

Kezelési javaslat:

ÁPOLÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***2 év***

Felvételező: *Szaller Vilmos*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **Főkert NZRt**

Helység:	Budapest 3. Kerület
Terület:	Szentendrei út
Fa kódja:	03SZE122012 (64)
Fafaj (latin)	*Betula pendula*
Fafaj (magyar)	Bibircses nyír
Fa magasság:	8 m
Törzs magasság:	2 m
Törzs átmérő 1 m-en:	20 cm
Törzskerület 1 m-en:	63 cm
Korona átmérő:	6 m
Vizsgálat ideje:	2017. április 25., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

A törzs felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A korona csonkolt, torz habitusú.

Nem szakmai gallyazás nyomai láthatóak.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota még megfelelő, azonban az előírt ápolási munkák elmaradása a fa leromlásához, a kockázati tényezők súlyosbodásához vezethet.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

Megtarthatósági mutató: ***37,50%***

Kezelési javaslat:

ÁPOLÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: **2** *év*

Felvételező: *Szaller Vilmos*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: **Főkert NZRt**

Helység:	Budapest 3. Kerület
Terület:	Szentendrei út
Fa kódja:	03SZE122014 (66)
Fafaj (latin)	*Prunus cerasifera 'Nigra'*
Fafaj (magyar)	Vérszilva
Fa magasság:	5 m
Törzs magasság:	1,8 m
Törzs átmérő 1 m-en:	15 cm
Törzskerület 1 m-en:	47 cm
Korona átmérő:	4 m
Vizsgálat ideje:	2017. április 25., kedd



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A fa törzsén tapló gomba termőtest látható.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyosan leromlott. Az ápolási munkák elvégzésével ideiglenesen megtartható, azonban a fa középtávon lecserélendő.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 2

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató:	***25,00%***

Kezelési javaslat:

ÁPOLÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: ***1 év***

Felvételező: *Szaller Vilmos*
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT